

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: BASKETS & OPEN TOPS

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver stell og sikker bruk av **Baskets og åpne topper**, og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det bør leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av ståltau-slings og sikker bruk av sjakler.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av basket og åpne topper. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, hjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.
- Sørg alltid for at ingen del av slingen er i kontakt med bakken. Der det er montert, bruk festebraketten for sling. Toppløkken skal plasseres gjennom rørbraketten.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å ha utført før-bruiskontroll.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk kontrollert og sertifisert.
- Skift aldri løftesett uten godkjenning fra en kompetent person.
- Bruk aldri utstyr til annet enn tiltenkt formål.

FØR-BRUKSKONTROLL

- Kontroller at nett (hvis montert) er egnet for formålet.
- Kontroller at verktøystøtter og flyttbare endevegger (hvis montert) er uten tydelige tegn på skade og fungerer som de skal.
- Kontroller at surrepunkter er på plass og egnet for formålet.
- Kontroller at dører (hvis montert) fungerer korrekt, og at hengsler og låsemekanismer beveger seg fritt og er uskadde.
- Kontroller at kjetting og karabinkrok (hvis montert) er på plass og egnet for formålet der dette er relevant.
- Kontroller at dataskiltet er lesbart og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og lesbar.
- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er riktig montert.
- Kontroller at løftesettet er uten tydelige tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, bruksslitasje, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG OPERASJON

- Ved fjerning av en dør fra en half height, kontroller at alle skyvebolter er frigjort fra hovedrammen. Bruk gaffeltruck til å løfte og fjerne døren mens alt personell står i sikker sone. Oppbevar døren i et spesiallaget stativ eller en bukk. Monter døren ved å utføre operasjonen i motsatt rekkefølge.
- Kontroller at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens nyttelast.

Dokumentref.	SUI-BASKETS & OPEN TOPS
Revisjon.	G

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: BASKETS & OPEN TOPS

- Kontroller at lasten er sikkert festet ved bruk av tilgjengelige surringspunkt(er).
- Bruk festepunkter for nett for å sikre nettet til basket eller half height der dette er relevant.
- For basket med sidedører: lukk dørene (venstre side først) og sikre dem. Kontroller at låsemekanismen er helt i inngrep. Sett håndtaket i holderen, sikre låsen og monter karabinkrok (hvis montert).
- Ved bruk av festebrakett for sling, hold i den nedre hylsen og løft vertikalt. Plasser toppløkken og slipp hylsen for å låse slingen i posisjon.
- Kontroller arbeidslastgrensen som er preget på surringspunktet.

FORFLYTNING OG TRANSPORT

- Kontroller at alle skilt og merking er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Kontroller at gaffellommer, ramme osv. er fri for mulige fallende gjenstander.
- Kontroller at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Kontroller at all løfting utføres ved bruk av gaffellommer eller dedikert løftesett.
- Løfting skal utføres av kompetente personer i samsvar med en egnet løfteplan.
- Kontroller at alle dører er lukket og at låsemekanismen er helt i inngrep.
- Bruk styretau ved løfting når dette er påkrevd.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsemekanismer, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Eventuelle overflateskader skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Løftesett skal som minimum kontrolleres i henhold til følgende krav:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv kontroll, inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, 10% av legglengde på kjettingen, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

Enheter skal som minimum kontrolleres i henhold til kravene i DNV 2.7-1:


- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv kontroll, inkludert visuell kontroll, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvelasttest, ikke-destruktiv kontroll og visuell kontroll etter vesentlig reparasjon eller endring.

Dokumentref.	SUI-BASKETS & OPEN TOPS
Revisjon.	G

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: BASKETS & OPEN TOPS

BASKET




Note. Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske enhet som leveres

Dokumentref.	SUI-BASKETS & OPEN TOPS
Revisjon.	G

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: BASKETS & OPEN TOPS

BASKET MED SIDEDØRER



Note. Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske enhet som leveres

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndsamttykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-BASKETS & OPEN TOPS
Revisjon.	G

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: BASKETS & OPEN TOPS

HALF HEIGHT



Note. Designet er kanskje ikke helt representativt for den faktiske enhet som leveres

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndsamttykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-BASKETS & OPEN TOPS
Revisjon.	G