

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: SUBSEA BASKETS

Informasjonen i denne bruksanvisningen må gis til brukere av utstyret

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV GL 2.7-3. Det skisserer vedlikehold og sikker bruk av basketer og er basert på Oil & Gas UK "Best Practice for the Safe Packing & Handling av last til og fra offshore lokasjoner". Den bør leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av løfteutstyr.

Denne informasjonen er av generell karakter og dekker bare hovedpoengene for sikker bruk av basket. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg for at operatørene bruker passende personlig verneutstyr (PPE), iht gjeldende krav.
- Sørg for at operatørene er opplært og kompetent.
- Sørg for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i ADR, IMDG-koden.

ALDRI

- Aldri bruk utstyr uten å utføre en brukerkontroll før bruk.
- Aldri bruk utstyr som ikke har blitt regelmessig inspisert og sertifisert.
- Aldri bytt løfteutstyr uten godkjenning av en kompetent person.
- Aldri bruk utstyret utenom det tiltenkte formålet.

BRUKERKONTROLL

- Forsikre deg om at luker fungerer ordentlig og at hengsler og låsesystem er uskadet og beveger seg uhindret.
- Forsikre deg om at lasteramper fungerer ordentlig og at hengselbolter er uskadet og beveger seg uhindret.
- Forsikre deg om at festeinnretningene (stang eller jekk) fungerer som de skal med hengsler, pinner osv. og kan beveges fritt og er uskadede
- Forsikre deg om at surrefesterr er på plass og at de passer sitt formål.
- Forsikre deg om at data plate/skilt på lastebæreren er lesbar og inneholder den korrekte sertifiseringen.
- Sørg for at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelige og lesbare.

- Forsikre deg om at løftesettet er riktig utstyrt med sjakler og splinter og er riktig montert.
- Forsikre deg om at løftesettet er fri for tydelige tegn på skader, f.eks. slitasje, korrosjon, slitasje, kjemisk angrep og mekanisk skade.

LASTING OG OPERASJON

- Forsikre deg om at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens payload (lastevekt).
- Forsikre deg om at lasten er forskriftsmessig sikret i de tilhørende surrefestene.
- Forsikre deg om at luker og/eller lasteramper alltid er sikret via låssystemet når det er i åpen eller lukket posisjon.

FLYTTING OG TRANSPORT

- Forsikre deg om at alle skilt og merking er på plass og samsvarer med IMDG-koden.
- Forsikre deg om at tak, trucklommer, ramme, osv., er fri for potensielle fallende objekter.
- Forsikre deg om at den totale vekten ikke overskrider den maksimale tillatte totalvekten på enhet og last (Maximum gross Weight).
- Forsikre deg om at alt løft utføres ved bruk av trucklommene eller påmontert løfteutstyr.
- Løfting må utføres av kompetente personer i samsvar med en gjeldende løfteprosedyre.

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: SUBSEA BASKETS

VEDLIKEHOLD & INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsesystem, sjakler osv. må smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og forhindre korrosjon.

Gratingfester må kontrolleres regelmessig og etter strammes etter behov.

Malingsskader må behandles regelmessig for å forhindre korrosjon.

Anoder må sjekkes regelmessig og byttes i henhold til behov.

LØFTESETT SKAL SOM MINIMUM KONTROLLERES:

- Grundig kontroll (årlig kontroll) med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- komponenter og koblingsløkker med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll av kjetting legger med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

BASKETER SKAL SOM ET MINIMUM HA:

- Visuell kontroll med intervaller som ikke overskrider 12 måneder.
- Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvebelastning, ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll etter betydelig reparasjon eller modifisering.

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: SUBSEA BASKETS

SUBSEA BASKETS

. NB. Designet er kanskje ikke fullstendig representativ for selve basketen.

